

1:4,000

土砂

長後地区

至 磯谷地区

338

50

長後漁港

神社

長後地区生活改善センター
旧長後小中学校(校庭)



50

長後川

流木が詰まるとあふれる危険あり



落石の危険あり



増水時はあふれる危険あり



写真

降水時に注意すべき箇所の現地写真と説明です

地図記号

指定避難所など

土砂災害警戒区域外




土砂災害警戒区域内



要 要配慮者利用施設

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域



防災関連施設



「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 3JHs・315」